

Vekk med flakene

Skraping og bruk av slipemaskiner (vinkelsliper) er mye brukt. Varmepistol eller blåselampe er tidkrevende, men kanskje nødvendig. I noen tilfeller kan det lønne seg å la et malerfirma bruke spesialutstyr for å fjerne malingen.

Fuktigheten i ytterkledningen kan du måle med fuktmålere. Husk at det aldri må være mer enn 18-20 prosent fuktighet i treet. Er det mer, er problemet ofte konstruksjonen av selve veggen, eller ubehandlet endaved som trekker til seg vann.

Les om alternative fjerningsmetoder [her](#).

©ifi 2002